

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ города Новосибирска
«ГКЦСОН»
И.Г. Хомлянская
« » 2022 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

№ 2

"26" 07 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: **Объект социального обслуживания населения**
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: **630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 20**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 5 этажей, 255,4 кв. м, на первом этаже, наличие прилегающего земельного участка - нет
- 1.4. Год постройки здания **1967г.**, последнего капитального ремонта – **2015г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет,
Капитального – нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) **Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской комплексный центр социального обслуживания населения»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: **630099, г. Новосибирск, ул. Революции, 6 тел./факс: 8(383) 218-18-76, e-mail: DLeshina@admnsk.ru**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**
- 1.9. Вышестоящая организация (наименование): **департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска**
- 1.10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): **630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, тел. (383) 227-42-80**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения): социальное обслуживание.

- 2.1. Сфера деятельности: социальное обслуживание
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые.
- 2.5. Виды услуг: 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
- 2.6. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.7. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – около 50 человек

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – ост. Зорге, троллейбус № 4, 8, 26, автобус № 4,6,14,25,44,60, маршрутное такси № 4,54.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 170 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 5-6 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) Высота бордюра 18 сантиметров на пути следования.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) _____

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | А (с сопровождением) |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | А (с сопровождением) |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А (с сопровождением) |
| 4 | с нарушениями зрения | А (с сопровождением) |
| 5 | с нарушениями слуха | А (с сопровождением) |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А (с сопровождением) |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно- функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|-----------|---|---|---------------|---------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ-В | | 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В | 1 | 2,3,4 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В | 121,115 | 4-9 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В | 117,118 | 10-15 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В | 109 | 16,17 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (К,О,С,У) | 121 | 3,7,8,9 |

| | | | | |
|---|--|----------------|-----|---------|
| | помещения | | | |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (К,О,С,У) | 121 | 3,7,8,9 |

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

****Категории инвалидов**

- Г Инвалиды с нарушениями слуха
- К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О (ОДА) Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- С Инвалиды с нарушениями зрения
- У Инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

- ДП Доступно полностью
- ДЧ Доступно частично
- ДУ Доступно условно
- «ВНД» Временно недоступно

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- «А» Доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б» Доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД» Не организована доступность



№ 1

№2

№ 3



№4

№ 5

№ 6



№ 7

№ 8

№ 9



№ 10

№ 11

№ 12



№ 13

№ 14

№ 15



№ 16

№ 17

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: помещение МБУ «ГКЦСОН» филиал «КЦСОН Кировского района» по адресу ул. Петухова, 20 доступно для всех категорий инвалидов с сопровождением.

Прилегающая территория является придомовой территорией жилого дома со строго сформированной конфигурацией проезжей, тротуарной и парковочной зоной, в следствие чего устройство парковки для маломобильных групп населения не представляется возможным по причине отсутствия необходимого парковочного кармана. Для создания парковки нужных габаритов вблизи организации необходимо согласование в вышестоящих органах об уменьшении зеленой зоны двора изменении форм и количества асфальтного покрытия. Кроме того необходима разработка проектно-сметной документации для реализации данного вида работ. Вследствие чего организация парковочного места на данный момент считается не целесообразна.

Внутренние помещения целевого назначения являются доступными для всех граждан с сопровождением, для полной доступности необходимы средства информационно-навигационного плана (таблички, указатели, световые маяки, контрастные обозначения проемов, индукционные устройства и прочее специализированное оборудование), по коридору установить поручни.

Санитарный узел доступен для колясочников и людей с нарушением опорнодвигательной системы, слабослышащих. Необходимо дооборудовать санитарные узлы для слабовидящих и нарушением мозговой деятельности — приобретение специализированного оборудования (поручни, сенсорное оборудование, зеркала, тактильные и навигационные таблички).

Оборудование путей следования от остановки до отделения средствами дополнительной навигации требует капитальных вложений на подготовку проектно-сметной документации и длительных согласований с вышестоящими органами (управление по благоустройству города Новосибирска) — на данный момент устройство дополнительной навигации не целесообразно (работа по поиску альтернативного решения ведется).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***> | | | |
|-------|--|--|---|--|--|
| | | не нуждается (доступ обеспечен) | ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническим и средствами реабилитации | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | | Устройство дополнительных информационно-навигационных табличек | | Поиск альтернативного решения организации парковки для инвалидов |
| 2. | Вход (входы) в здание | Доступ обеспечен | Перед входной площадкой выложить тактильную плитку. Оборудование контрастной лентой, пиктограммами, световым маяком | | Индивидуальный подход в связи с близким соседством входной площадки к проезжей части |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | Доступ обеспечен с сопровождением | | | |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Доступ обеспечен | Устройство парковки для собак-проводников, приобретение мобильной индукционной системы, контрастная лента для дверного проема, текстфон с прораммой, видеоувеличитель | | |
| 5. | Санитарно-гигиеническое помещение | Доступ обеспечен условно | Оснащение оборудованием: фиксаторы для костылей, пиктограммы, зеркало для инвалидов, локтевой смеситель, сенсорное оборудование (диспенсер для бумаги, | | |

| | | | | | |
|----|---|------------------------------------|---|--|--|
| | | | дозатор мыла, сушилка для рук) | | |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | Доступ обеспечен условно | Установить тактильные средства информации: пути эвакуации, таблички для кабинетов бегущая строка, пиктограммы, таблички тактильные с расположением мебели в кабинетах | | |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | | Установка информационных табличек со шрифтом Брайля после получения необходимых согласований в управлении по благоустройству | | |
| 8. | Все зоны и участки | Доступ обеспечен с сопровождением. | | | |

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ _____ 2020 – 2023 гг.
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта - **доступность объекта для всех категорий инвалидов.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование выделение парковочных мест на стоянке для инвалидов

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

5. Паспорт сформирован на основании:

Анкеты обследования объекта: № 2, дата «25» 07 2022 г.

И. о. Директора филиала
«КЦСОН Кировского района»

О.Н. Филоненко

Согласовано :
председатель ОО КМО ВОИ

Е.Г. Колегов



