

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ города Новосибирска
«ГКЦСОН»
Н.Г. Хомлянская

« » 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

№ 4

"26" 07 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: **Объект социального обслуживания населения**
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: **630048, г. Новосибирск, ул. Телевизионная, 13**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 9 этажей, 858,4 кв. м., этаж № 1, подвал, наличие прилегающего земельного участка - нет
- 1.4. Год постройки здания **1976 г.**, капитальный ремонт – не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет,
Капитального – 2034г..

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) **Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской комплексный центр социального обслуживания населения»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: **630099, г. Новосибирск, ул. Революции, 6 тел./факс: 8(383) 218-18-76, e-mail: DLeshina@admnsk.ru**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление
- 1.9. Вышестоящая организация (наименование): **департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска**
- 1.10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): **630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, тел. (383) 227-42-80**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: **социальное обслуживание**
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **Все возрастные категории.**
- 2.5. Виды услуг: **88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания**
- 2.6. Форма оказания услуг: **на объекте.**
- 2.7. Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день) – около 100 человек**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
 - Остановка: «Дом радио».
 - Трамвай: 2, 9, 10, 16.
 - Остановка: «Вертковская» (ул. Сибиряков-Гвардейцев).
 - Маршрутное такси: 10.
 - Троллейбус: 4, 8. Автобус: 4, 6, 10, 14, 40, 43, 60, 115в, 264.
 - Остановка: «Гвардейская».

Маршрутное такси: 10, 55. Троллейбус: 4,8.

Автобус: 4, 6, 10, 14, 40, 43, 45, 60, 115в, 264, 1250.

- Остановка: «Советская Сибирь» (ул. Немировича Данченко).

Автобус: 40.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет,

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 150 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 2-3 минуты;

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - Да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет – нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет – отсутствует

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) Высота бордюра 15 сантиметров на пути следования.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) – нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А(с сопровождением)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А (с сопровождением)
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А(с сопровождением)
4	с нарушениями зрения	А (с сопровождением)
5	с нарушениями слуха	А(с сопровождением)
6	с нарушениями умственного развития	А(с сопровождением)

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДУ-В	28	1,2,3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-В	6,7,8,12,18, 21,33,25,26	4 — 16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-В	1,2,3,22,23, 24,27,32	17

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-В	6,7,8,12,18,21,33,25,26	4 — 16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-В	1,2,3,22,23,24,27,32	17
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-В	5	18 — 23
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-В		1,18,20

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — недоступно

**Категории инвалидов

- Г Инвалиды с нарушениями слуха
- К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О (ОДА) Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- С Инвалиды с нарушениями зрения
- У Инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

- ДП Доступно полностью
- ДЧ Доступно частично
- ДУ Доступно условно
- «ВНД» Временно недоступно

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- «А» Доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б» Доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД» Не организована доступность



№ 1



№2



№3



№4



№ 5



№ 6



№ 7



№8



№9



№10



№11



№12



№13



№14



№16



№16



№17



№18



№19



№20



№21



№22



№23

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: помещения МБУ «ГКЦСОН» филиал «КЦСОН Кировского района» расположенные по адресу ул. Телевизионная, 13 доступны для всех категорий маломобильной группы населения с сопровождением.

Прилегающая территория является придомовой и не отвечает требованиям СП 59.13330.2016 по причине сильного перепада высоты уровня асфальтного покрытия, проведены работы по ремонту крыльца и устройству навеса, необходимо дооборудование прилегающей к крыльцу площадки тактильной плиткой с частичным выравниванием плоскости территории у ступеней крыльца.

Пути движения по отделению и помещения целевого назначения доступны всем категориям маломобильной группы населения с сопровождением. Для осуществления оказания услуг без применения специализированной помощи необходимо оборудование: индукционные датчики, видеоувеличитель, текстфон, скамья и стол с регулировкой высоты, поручни по коридору, информационно-навигационные таблички, пиктограммы, тактильные наклейки, световые маяки, бегущая строка. Организовать парковку для собак-проводников.

Запасные выходы отвечают пожарным нормам, по показателям ширины и высоты дверного проема, необходимо привести в соответствие уличные площадки и оборудовать их техническими навесами от осадков.

Оборудование путей следования от остановки до отделения средствами дополнительной навигации требует капитальных вложений на подготовку проектно-сметной документации и длительных согласований с вышестоящими органами (управление по благоустройству города Новосибирска) — на данный момент устройство дополнительной навигации не целесообразно (работа по поиску альтернативного решения ведется).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническим и средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Установка информационно-навигационных табличек		
2.	Вход (входы) в здание	Доступ обеспечен с сопровождением	1.устройство навесов над запасными выходами. 2.ремонт входных площадок запасных выходов. оснащение оборудованием: тактильные наклейки на перила, контрастная лента на дверные проемы, контрастные круги на двери, световой маяк, система вызова помощи для инвалидов, стойка для кнопки вызова помощи, тактильные пиктограммы, бегущая строка		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Доступ обеспечен с сопровождением	Установка поручней		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Доступ обеспечен	Оснащение оборудованием: скамья для инвалидов, место парковки для собак-проводников, индукционная система, текстобфон, видеоувеличитель		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Доступ обеспечен			

6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Доступ обеспечен условно	Закуп информационно-тактильных табличек : пути эвакуации, для кабинетов, расстановкой по кабинетам мебели, пиктограммы, тактильные наклейки на поручни, бегущая строка. световой маяк		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Доступ обеспечен с сопровождением	Установка информационных табличек со шрифтом Брайля после получения необходимых согласований в управлении по благоустройству		
8.	Все зоны и участки	Доступ обеспечен с сопровождением			

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ _____ 2020-2023 гг. _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта - **доступность объекта для всех категорий инвалидов.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование _____

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

5. Паспорт сформирован на основании:

Анкеты обследования объекта: № 4, дата «25» 07 2022 г.

И.о. Директора филиала «КЦСОН
Кировского района»

Согласовано :
председатель ОО КМО ВОИ



О.Н. Филоненко

Е.Г. Колегов



